

# Bulletin d'informations

## Centrales de paiement PFM

VERSION	DATE	MODIFICATIONS	
V.3.2	22/11/2018	EVOLUTIONS	<b>RELEVÉ D'INFORMATIONS</b> Ajout d'un tableau détaillant, par type de jetons, le chiffre d'affaires et nombre de jetons encaissés.
			<b>GESTION A DISTANCE</b> Ajout de l'évènement « Arrêt Machine ». <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Si le retour d'occupation de la machine ou du séchoir est câblé, la centrale envoie cet évènement dès le retour à l'état repos du retour d'occupation.</li> </ul>
			<b>EVENEMENT « CRÉDIT ESPECES / JETONS »</b> Cet évènement remplace l'évènement « vente espèce/jeton ». <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ En plus d'être présent lors d'un cycle de vente, il s'affiche si un utilisateur se fait rendre la monnaie sur un billet introduit (dans le cas où la centrale n'est pas programmée en vente forcée).</li> <li>➔ <u>Exemple</u> :               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crédit espèce/jeton : crédit lecteur de billets = 20.00€</li> <li>• Remboursement monnayeur = 20.00€</li> </ul> </li> </ul>
		OPTIMISATIONS	Autorisation d'une vente en bancaire Contact et/ou Sans Contact même si un crédit espèce est présent.
			Meilleure gestion des erreurs monnayeurs pouvant générer un blocage temporaire de la centrale sur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un bourrage de pièces à l'entrée du monnayeur</li> <li>• Un défaut d'éjection de pièces</li> </ul>
			Meilleure gestion de la connexion Ethernet pouvant entraîner un ralentissement de la centrale : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptation de la communication aux besoins de certains fournisseurs d'accès Internet.</li> <li>• Amélioration de la communication entre la centrale et le serveur</li> </ul>
			Meilleure gestion de la communication MdB entre la centrale et les moyens de paiement pouvant générer une perte de crédit ou un blocage de la centrale.
Meilleure gestion de l'accès à la carte SD pouvant entraîner un ralentissement de la centrale.			
Meilleure gestion de la connexion USB réduisant les erreurs de paramétrages.			
V.3.0	01/01/2018		Version de base